

pod warunkiem

- 1) Wyposażenia drzwi z obrębu bocznej klatki schodowej w samozamykacze oraz w uszczelki zapewniające dymoszczelność.
- 2) Wyposażenia drzwi prowadzących do sali konferencyjnej na II piętrze w samozamykacze oraz w uszczelki zapewniające dymoszczelność.

Uzasadnienie

Wymienione wyżej rozwiązania zastępcze, warunkowe jak również pozostałe rozwiązania przewidziane w „Ekspertyzie...” poprawiające warunki bezpieczeństwa pożarowego uznaje się jako rekompensujące w zamian za niedopełnienie wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wymienionym w pkt 6.3 „Ekspertyzy...”, dotyczących:

1. Szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku o szerokości od 0,9m do 1m zamiast 1,2m.
2. Szerokości biegów środkowej klatki schodowej wynoszącej 1,05m zamiast 1,2m.
3. Szerokości spoczników środkowej klatki schodowej wynoszącej 1,1m z lokalnym przewężeniem do 0,8m zamiast 1,5m.
4. Wysokości stopni schodów środkowej klatki schodowej wynoszącej 18,5cm zamiast 17cm.
5. Zabiegowego charakteru schodów środkowej klatki schodowej.
6. Szerokości schodów prowadzących na poddasze wynoszącej 0,7m zamiast 0,8m.
7. Szerokości spocznika schodów prowadzących na poddasze wynoszącej 0,75m zamiast 0,8m.
8. Lokalnego obniżenia do 2,05m na odcinku 4m poziomej drogi ewakuacyjnej w przyziemiu.
9. Długości dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonego pomieszczenia wynoszącej 36m przy dopuszczalnej 30m.

Spełnienie zaproponowanych jak i przewidzianych pozostałych rozwiązań w "Ekspertyzie..." zapewni utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym budynku.

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.