

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądyński 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

KWE/0913/13/03

Wołomin dnia 01.04.2003 rok

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 01. 04. 2003 roku w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły - Pana Leszka Lewkowicza oraz Specjalisty ds Kadr - Pana Jerzego Kowalskiego, z udziałem przedstawiciela Wydziału Edukacji i Kultury - Pani Kariny Jazwińskiej.

Temat kontroli : Bezpieczeństwo i ochrona pracy

I. OBOWIAZUJĄCE REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

W placówce obowiązują następujące przepisy:

1. Regulamin pracy - w którym określone są warunki pracy oraz postanowienia ogólne dotyczące bhp i zasady przydziału odzieży roboczej,
- 2.Regulamin kontroli wewnętrznej - określający szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy w Szkole,
- 3.Instrukcja Kancelaryjna - określająca zasady obiegu dokumentacji obowiązującej w placówce

II. STAN OGÓLNY POMIESZCZEŃ :

Budynek znajduje się w trakcie remontu korytarza. Skontrolowano następujące pomieszczenia : salę gimnastyczną, pracownię chemiczną, bibliotekę, pracownię komputerową, sanitariaty oraz ogólny stan podłóg, schodów, korytarzy. Pomieszczenia te wyposażone są w sprawny sprzęt techniczny. Nad poszczególnymi stanowiskami pracy wiszą instrukcje obsługi i apteczki pierwszej pomocy, wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Sanitariaty wyposażone w wymagane środki czystości w postaci papieru toaletowego mydła w pojemnikach i papierowych ręczników. Ogólny ład i porządek.Zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych na terenie i wokół posesji właściwe.

VI. STAN ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

Obiekty wyposażone są w normatywną ilość sprzętu gaśniczego. Oznakowanie, rozmieszczenie i konserwacja sprzętu - bez uwag.

Przedstawiono do kontroli :

Protokół badania i pomiaru instalacji odgromowej z dnia 10 września 1998r,

Protokół pomiaru stanu izolacji i skuteczności zerowania Nr 1/98 z dnia 10 września 1998 r.

Wszystkie badane przewody i urządzenia określono w wynikach pomiarów jako pozytywne.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera :

- charakterystykę obiektu,
- zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń,
- zasady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych,
- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,
- postępowanie w przypadku pożaru,
- plan ewakuacji placówki,
- szkolenie ppoż. pracowników.

W zakresie konserwacji sprzętu - dokonano ekspertyzy dotyczącej wydajności instalacji wodno - hydrantowej. Badań dokonano w czerwcu 1998 roku. Według wydanej w tej sprawie opinii - sprzęt , który posiada Zespół Szkół spełnia wymagania określone w PN- 72/B/02/865. Ilość sprzętu określono jako wystarczającą.

Ćwiczenia w zakresie ewakuacji placówki przewidziane są na dzień 15 kwietnia 2003 roku.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z-zastrzeżeniami) co do

.....

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

PODINSPEKTOR

mgr Karolina Jaźwińska

DYREKTOR

mgr Leszek Lewkowicz

SPESJALISTA
d/s Kadr

Jerzy Kowalski